




71. Порядок монтажа деревянного полотна со скрытым держателем с доводчиком.





- ① Напилить трек и декоративные профили в размер (если это не было сделано на производстве).
- ② Прочистить все профили от пыли и опилок.
- ③ Завести в трек доводчик с кареткой, каретку, а затем активаторы и стопоры.

ВАЖНО: доводчик НЕ ВЗВОДИТЬ




- ④ Закрепить трек в потолке.

! Для крепления должны быть использованы
ВСЕ отверстия, имеющиеся в треке !






ВАЖНО:




- Все профили должны быть установлены горизонтально, должны быть ровными и не иметь изгиба или не быть скручены «винтом».




- ⑤ Установить ответные части держателей в дверное полотно, закрепить тела держателей.



- ⑥ Установить нижнюю направляющую соосно треку.



- ⑦ Прикрепить пластины держателей к кареткам.







9 Выкрутить винты.




10 Навесить дверное полотно.
Отрегулировать положение двери.




11 Зафиксировать держатели в полотне.



12 Активаторы установить рядом со стопорами.



ВАЖНО: Всегда все фиксирующие винты
должны быть утоплены!



13 С помощью стопоров выставить правильные левые и правые границы движения двери.

ВАЖНО:

Нижняя направляющая не является ограничителем движения двери.
Траектория движения ограничивается только стопорами.
Дверное полотно не должно ударяться о нижнюю направляющую.


14 Установить дверное полотно в среднее положение.
Активаторы отодвинуть от стопоров и зафиксировать рядом с торцами полотна.




15 Для активации доводчика медленно, без особого усилия, двигать дверное полотно вправо-влево.
Доводчик взводится на первом или втором цикле движения.

16 Регулируя положения активаторов добиться правильного момента срабатывания доводчика.

17 Демонтаж полотна.



вкрутить винт
в соседнее отверстие



выдвинуть держатель
потянув за винт

